

攪拌羽根 トルクリミッター調整方法

- ・食材を攪拌中、攪拌羽根が空回りする場合は、時々発生する場合は過負荷防止装置のトルクリミッターがスリップしている可能性があります。下図を参照して、増し締め調整を行って下さい。もし、本調整でスリップが収まらない場合は、ブレーキパッドが消耗していますので、交換が必要です。

