


『加熱しても温度が上がらない場合の対応・処置について』

[ 制御盤内図面 ]



T B 3 端子台

上段	U01	V01	W01	U03	V03	W03	U05	V05	W05	485+	485-	N24	N24	N24	N24	N24	N24	N24	N24	N24	N24	D1	D3	00001	00003	00005	00007	00009	00011	00211	00213	00215	00408	00410	00412	00414	IHCOM	CH1-1	
下段	U02	V02	W02	B21	B22	U04	V04	W04	B41	B42	485SG	485FG	P24	P24	P24	P24	P24	P24	P24	P24	P24	P24	D2		00002	00004	00006	00008	00010	00210	00212	00214	00407	00409	00411	00413	00415	IHTRUN	CH1-2

・非常停止ボタンの端子をそれぞれジャンパーさせる。(仮対策)

- 【N24】と【D1】・・・操作盤タッチパネル横の非常停止
- 【D1】と【D2】・・・制御盤横押しボタンSW並びの非常停止
- 【D2】と【D3】・・・攪拌アーム上の非常停止

作業する時は必ず電源を落としてから行って下さい。